

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY NR
 ODBIORU ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH**

Firma XXXXXX Adres XXXXXX NIP firmy (lub pieczętka firmowa zawierająca te dane)

(nazwa i dokładny adres instytucji przekazującej odpady promieniotwórcze)

przekazuje Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – PP

Miejscowość 30.01.2020 r.
 (miejsce odbioru odpadów) (data)

Lp.	Nr opakowania	Rodzaj opakowania	Rodzaj odpadów	Izotopy	Ilość odpadów	Aktywność sumaryczna	Moc dawki na pow. opakowania	Wielkość osłony bezzwrotnej źródła	Uwagi
1.	22AH50-555	Hobok 50 l	Izotopowe czujki dymu	Am ²⁴¹	50 szt.	2 MBq	0,1 uSv/h	----	----
2.	23AB200 – 666	Bęben 200 l	stałe n/a	Cs ¹³⁷ Co ⁶⁰ Eu ¹⁵² Eu ¹⁵⁴ I ¹³¹	0.2 m ³	18 MBq	5 uSv/h	----	----
3.	AB – 1234/1999	pojemnik Pb-Fe	zużyte zamknięte źródło promieniotwórcze n/a	Cs ¹³⁷ , Co ⁶⁰	2 szt.	18 MBq	1,2 mSv/h	10 dm ³	Nr. źródeł

Przekazał :

Odebrał:

.....
 (pieczęć instytucji przekazującej)

.....
 (pieczęć ZUOP)

Oświadczam, że przekazywany odpad promieniotwórczy nie kwalifikuje się jako odpad medyczny zakaźny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku . w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Oświadczam, że przekazywany odpad promieniotwórczy nie zawiera substancji wybuchowych, zakwalifikowanych jako materiały łatwopalne lub wykazujących się powinowactwem chemicznym w stosunku do opakowania, w którym odpad przekazywany jest do ZUOP.

.....
.....
(pieczęć instytucji przekazującej oraz podpis kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)